









## MUTIARA TANJUNG LESTARI MANAGEMENT SYSTEM

### UJI KELAYAKAN PELAMPUNG/ LIFE JACKET

#### DATA PENGUJIAN :

- Lokasi pengujian di Kolam Renang BI, Tanggal 24 Mei 2015, Jam 07:00 - 09:00 WITA
- Model / Penguji dengan berat +/- 76 Kg

| NO  | ITEM YANG DI UJI                        | DOKUMENTASI   | KETERANGAN  |
|-----|---|---|---|
| 1   | <b>Kondisi Fisik Pelampung</b>          |   |   |
| 1.a | Warna Dasar                             |   | Warna dasar pelampung depan belakang Orange cerah.  |
| 1.b | Identitas Perusahaan dan Nomor Register | <br> | Pada bagian depan pelampung (bagian dada kiri atas) terdapat lambang PT MTL dengan ukuran yang sudah PAS, <u>Namun</u> , nomor register pelampung pada bagian belakang masih dalam ukuran kecil, direkomendasikan ukurannya dirubah menjadi : TINGGI 8(delapan) cm dan PANJANG 25 (dua puluh lima) cm |
| 1.c | Kondisi Jahitan Dalam                   |   | Struktur jahitan pada bagian dalam pelampung sudah cukup baik   |
| 1.d | Kondisi Jahitan Luar                    |   | Struktur jahitan pada bagian luar pelampung sudah cukup baik  |
| 1.e | Buckles / Pengancing Atas               |   | Buckles / Pengunci pelampung pada bagian depan yang berjumlah 3 Pcs sangat baik.  |








## MUTIARA TANJUNG LESTARI MANAGEMENT SYSTEM

### UJI KELAYAKAN PELAMPUNG/ LIFE JACKET

#### DATA PENGUJIAN :

- Lokasi pengujian di Kolam Renang BI, Tanggal 24 Mei 2015, Jam 07:00 - 09:00 WITA

- Model / Penguji dengan berat +/- 76 Kg

|   |                        |                            |  |  |
|---|------------------------|----------------------------|--|--|
|   | 1.f                    | Buckles / Pengancing Bawah |    | Buckles / Pengancing pada bagian bawah kurang panjang, seperti yang terlihat pada gambar disamping menunjukkan kondisi pengancing yang masih sangat jauh, padahal setingan pengunci jantan sudah maksimal. Direkomendasikan agar ditambah panjang tali sepanjang 25(dua puluh lima) cm |
|   | 1.g                    | Peluit                     |    | Tidak terdapat Peluit, mohon dipenuhi syarat WAJIB ini.  |
|   | 1.h                    | Reflector Bagian Depan     |   | Kondisi reflector pada bagian depan sangat baik  |
|   | 1.h                    | Reflector Bagian Belakang  |  | Kondisi reflector pada bagian belakang sangat baik   |
| 2 | Pengujian di dalam air |                            |  |  |
|   | 2.a                    | Posisi berdiri didalam air |  |  |







# MUTIARA TANJUNG LESTARI MANAGEMENT SYSTEM

## UJI KELAYAKAN PELAMPUNG/ LIFE JACKET

### DATA PENGUJIAN :

- Lokasi pengujian di Kolam Renang BI, Tanggal 24 Mei 2015, Jam 07:00 - 09:00 WITA


- Model / Penguji dengan berat +/- 76 Kg

|   |           |  |  |  |
|---|-----------|--|--|--|
|   | 2.b       | Terlentang Menghadap ke atas                 |    |  |
|   | 2.c       | Terlentang Menghadap ke bawah                |    |  |
|   | 2.d       | Digunakan bergerak dan berjalan di dalam air |   | Pelampung mudah digunakan bergerak / berjalan di dalam air |
| 3   | Lain lain |  |  |  |
|   | 3.a       | Saat dikenakan di darat / di atas air        |  | -  |
|   | 3.b       | .....  | -  | -  |
|   | 3.c       | .....  | -  | -  |
| Komentar / Rekomendasi : Rekomendasi yang tertulis pada bagian keterangan harap dipenuhi oleh Vendor. (YSR) |           |  |  |  |

Binungan, 30 Mei 2015  
Diperiksa & Dibuat Oleh

  
**YASER ARAFAT**  
Permit & Commissioning

Diketahui Oleh  
PT Mutiara Tanjung Lestari

  
**NOPRIYAN / SUPARLI**  
Supervisor / Superintendent

Diketahui Oleh  
PT Berau Coal

  
**TRI DARYONO A.**  
Project Manager

  
**ANDI HENRY ACHMAD**  
Chief Emergency Response